



**14 - podpora trójnika i zaworu - rura stal DN100**

**E. od zewnętrznej studni pomalować 2x środkiem gruntującym**

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE**